


# CPM 6.2


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyčistěte. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotříštěný okraj v šířce několika milimetrů.



## TISK




CPM 6.2




ZRCADLOVĚ

## ZAŽEHLENÍ



140 °C



60 sec.



60 psi  
střední

## ODSTRANIT



mírně  
schlazené