


CPM 6.2-6.6


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyistete. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotřísný okraj v šířce několika milimetrů.




TISK




CPM 6.2 - 6.6



ZAŽEHLENÍ



140 - 160 °C



60 - 120 sec.



60 psi
střední

ODSTRANIT




mírně
schlazené

CPM 6.2-6.6


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyistete. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotřísný okraj v šířce několika milimetrů.




TISK




CPM 6.2 - 6.6



ZAŽEHLENÍ



140 - 160 °C



60 - 120 sec.



60 psi
střední

ODSTRANIT



mírně
schlazené