


# CPM 6.6


Hladké netextilní materiály





Povrch produktu před přenosem vyčistěte. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotříštěný okraj v šířce několika milimetrů.



## TISK



## ZAŽEHLENÍ



## ODSTRANIT

